

**PERNI LISCI A SALDARE A SCARICA DI CONDENSATORI OTTONE**  
**BRASS NON-THREADED CAPACITOR DISCHARGE STUDS**  
**GOUJONS LISSES À SOUDER PAR DÉCHARGE DE CONDENSATEURS LAITON**  
**STIFTE FÜR SPITZENZÜNDUNG MESSING**  
**PERNOS SIN ROSCA PARA SOLDAR CON DESCARGA LATÓN**



| D      | L    | D1     | D2      | L1      | A       | L2    |
|--------|------|--------|---------|---------|---------|-------|
| +/-0,1 | +0,6 | +/-0,2 | +/-0,08 | +/-0,05 |         |       |
| Ø 3    | 8    | 4,5    | 0,60    | 0,55    | 0,7-1,4 | L-0,3 |

**MATERIALE / MATERIAL** : OTTONE CuZn37 / BRASS CuZn37

Disegno di proprietà della Fixi S.r.l. - Non può essere copiato, riprodotto o comunicato a terze persone senza autorizzazione.  
 Drawing owned by Fixi S.r.l.- It cannot be copied, reproduced or communicated to third parties without permission.

**Disegnato da / Designed by:** Ufficio Tecnico  
**Ufficio Tecnico / Tech Office:** tech@fixi.it

02/05/2026

**CODICE PRODOTTO / PART NUMBER**

03OTPL308

**FIXI**®

FIXI s.r.l. Via Bellardi 40/A  
 10146 - Torino (Italy)  
 www.fixi.it - info@fixi.it